

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ Д/с № 14 «Тополёк».

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г.к. Анапа, мкр. 12, д. 26.

Форма собственности объекта Муниципальное

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБДОУ Д/с № 14 «Тополёк»

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по исполнению
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема и ограждения	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4 <i>имеется замечание о доступности объекта с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i>
- высота порога или перепада у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				Зона ответственности
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.5.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м. перед маршем сверху и снизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвентаризации ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- контрграфическая окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, обустроенный лестницей на входе на территорию: ⁵	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1:20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем отделении пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянки				Зона ответственности
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
П том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места стоялительного движения				
- на левых сторонах покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стены, столбы, стойки и т.д.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Световые знаки с флуоресцентным покрытием:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8

¹ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечание ¹ Заявления по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.3 <i>касается застройки с деградацией внешнего с учетом мер, обеспечивающих удобство передвижения инвалидов по территории</i>
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствуют	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствуют	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствуют	п. 4.1.8
Открытая лестница:				Зона недоступна
- высота подьема ступеней	О,С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О,С	35 – 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единокоридная геометрия ступеней	О,С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О,С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса в 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Лифты, эскалаторный открытый лестницы²				
- длина марша лифта	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон лифта (высота / длина)	К	не более 1:20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем направлении лифта	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни лифта:				
- вдоль обвеса ступи	К,О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Совместимое	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота поручня ступеней	О, С	12—15 см.	Совместимое	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Совместимое	п. 4.1.12
- едилобразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующими окончаниями	С, О	не менее 30 см.	Не совместимое	п. 5.2.10 касается закругления о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
Пандус, дублирующий наружную лестницу или вход:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 касается закругления о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.14 касается выноса о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1:20 (5%)	Отсутствует	п. 4.1.14 касается выноса о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
- ширина пандуса и ширина и высота окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 касается выноса о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 касается выноса о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство пользования автоматизированными приборами
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) касается выноса о доступности

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвизидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹⁾ Заключения по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.	Отсутствует	вынесено с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов) п. 4.1.15 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
- на высоте	О	0,9 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
Горизонтальное загромождение поручня ширину и длину с не превышающим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.10 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
Подающие, дублирующие поручню лестницу на высоте (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (не требуется)
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открытии двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м	Существует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Существует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная наружная:				
- диаметр проема одной стороны двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 (не более 85см.) является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Существует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов на дверях	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 (не требуется) является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных требований доступности объекта для инвалидов)
Пандус (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствует	п. 5.1.7; п. 10 является нарушением с учетом мер, обеспечивающих удобство размещения минимальных

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-----	Зона ответственности п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5

2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.д.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходящих из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или переплетов выдод	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4 выверены замочные о дверях/двери вынесены с учетом мер безопасности, удалены пороговые элементы/порожки
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, препятствующие:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Не соответствует	п. 5.2.7 вынесены элементы потолка/элементы потолка с учетом мер безопасности/удалены пороговые элементы/порожки
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Не соответствует	п. 5.2.7 вынесены элементы в вынесены с учетом мер безопасности/удалены пороговые элементы/порожки
Дестинция внутренняя (в зону оказания услуги)	С, С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.9 (Дестинция не является помехой/элементы вынесены с учетом мер безопасности/удалены пороговые элементы/порожки)
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	С, С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.9 (Дестинция не является помехой/элементы вынесены с учетом мер безопасности/удалены пороговые элементы/порожки)
Получия с двух сторон дестинция	С, С	наличие	Дисциплина	п. 5.2.15 (Получия с одной стороны) вынесены с учетом мер безопасности/удалены пороговые элементы/порожки

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвентаря ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	<i>Не соответствует</i>	указанные требования не применимы п. 5.2.15 (с одной стороны)
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующими окончаниями	С, О	не менее 30 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.2.10 является дополнением к доступности помещений с учетом мер безопасности; указание на необходимость обеспечения безопасности для инвалидов;
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.16 является дополнением к доступности выходов с учетом мер безопасности; указание на необходимость обеспечения безопасности для инвалидов;
Тактильный наполнитель указателя, за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.10 является дополнением к доступности выходов с учетом мер безопасности; указание на необходимость обеспечения безопасности для инвалидов;
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	<i>Самостоятельно</i>	п. 5.2.12
Лифты, дублирующие внутреннюю лестницу³ (в зоне оказания услуги):				Зона ответственности
- высота одного этажа	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- угол (отношение высоты / длины)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- угол при вершине не менее 70 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях лифта	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон площадки	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующими окончаниями	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности лифта и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория назначения	Нормативные требования	Соответствует: не соответствует	Примечания ¹ : Замечания по несоответствию
лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.				
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): - ширина проема отной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1. (не более 53см.) имеется замечание о доступности помещений с учетом мер, обеспечивающих удобство передвижения инвалидов (по требованию доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 (не менее 2,3см.) имеется замечание о доступности помещений с учетом мер, обеспечивающих удобство передвижения инвалидов (по требованию доступности объекта для инвалидов)
Контрольная маркировка прозрачных полов на дверях	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 (не требуется, двери не прозрачные)
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги: - габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	Зона недоступна п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2.1 ОК.1 Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у кабелей двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- наличие выхода из лифта шифровое контрольное обозначение этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20

2.4.3. Зоны оказания услуги¹ / этаж

Эл. 1 фронтальный, читальный, ожидания и пр.	К	не менее 1%	Не соответствует	Лифт п. 7.1. (не обозначены, створочной зад. без дверей) имеется замечание о доступности объектов с учетом мер, обеспечивающих удобство передвижения инвалидов (по требованию доступности объекта для инвалидов)
--	---	-------------	-------------------------	--

¹ При оценке соответствия доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пунктов 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах формы обслуживания (параметр «бу» или параметр «бу»).

функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвентаря	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7 (не обозначены, отмечены эл., без доступа к месту назначения и доступности выходов с учетом мер, обеспечивающих удаление/преграждение индивидуальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- при доступе сзади или сбоку	К	1,25 х 0,85 м.	Сопоставляется	п. 7.1.7 (не обозначены, отмечены эл., без доступа)
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.д.	К	не более 0,85 м.	Сопоставляется	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.д. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Отсутствует	п. 7.1.9 (не измерялся)
Предприятия торговли				Зона инвентаризации
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.д.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полоз	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых мест	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых мест	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Сопоставляется	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Сопоставляется	п. 7.4.7
Сетчатая стойка бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Сопоставляется	п. 7.4.7
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.5.2; 6.1.8 (не более 0,9 м.) высота закрываема в доступности выходов с учетом мер, обеспечивающих удаление/преграждение индивидуальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 (не более 2,3 см.) высота закрываема в доступности выходов с учетом мер, обеспечивающих удаление/преграждение индивидуальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвентарей	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 5.2.2 (не более 1м.) является нарушением и документально подтверждено с подтверждающей документацией для инвентарей
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиенические помещения / этаж

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Размер кабин (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; пне. Д. 11 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Ширина двери кабин	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; пне. Д. 11 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; пне. Д. 11 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Пространство для размещения кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; пне. Д. 11 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Отделные опорные поручни, планки	К, С	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; пне. Д. 11 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 является нарушением и документально подтверждено с учетом мер, обеспечивающих работоспособность и доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / Атрибуты объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ , Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации / этак				
Обозначение специальных символов и доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.1 <i>конечная записка о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих доступность для инвалидов потребности объекта для инвалидов</i>
Информация о назначении помещений внутри здания (вместе с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.8 <i>вынесена записка о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих равнодоступность для инвалидов потребности объекта для инвалидов</i>
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6 <i>вынесена записка о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих равнодоступность для инвалидов потребности объекта для инвалидов</i>
Речевые информаторы	С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 (не требуется)

2. Доступность функциональных зон объекта, для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности (доступен все, доступны о.н. не требует приспособления о.н.)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	**+	#	+	#	#
Вход	**+	**+	**+	#	#
Пути движения	**+	**+	**+	#	#
Зоны оказания услуг	**+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	**+	**+	#	#	#
Средства информации	**+	#	**+	**+	**+

3. Заключение о доступности объекта для инвалидов (указав область, номер объекта)

Объект доступа	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

4. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (машиноное средство, указатели движения и т.д.).
Вход	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать вход: поручни, контрастные полосы, тактильные средства и т.д.).
Пути движения	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (поручни, зафиксировать поручни, тактильные средства, информационные таблички и другие элементы бренда и т.д.).
Зона оказания услуг	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (защитить поручни, увеличить ширину дорожек тротуаров, оборудовать места в залах (якши) в соответствии с действующими нормами, оборудовать места в учебных кабинетах доступные для маломобильных групп населения и т.д.).
Санитарно-гигиеническое помещение	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (оборудовать сан. кабинет документную для маломобильных групп населения).
Средства информации	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (тактильные средства, указатели и т.д.).

* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер адаптации и/или мероприятий по обеспечению доступности объектов для инвалидов, описанных в СП 59.13330.2012

№ 169/2.2015.0004

Старший специалист 2 уровня отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управлений социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



И.В. Байт
12